

	Stahlbezeichnung		<b>Nichtrostender Austenitischer Stahl</b>  <b>TK 1.4301</b>
	Kurzname	Werkstoff-Nr.	
	<b>X5CrNi18-10</b>	<b>1.4301</b>	

### Geltungsbereich

Dieses Datenblatt gilt für warm- und kaltgewalztes Blech und Band, Halbzeug, Stäbe, Walzdraht und Profile, sowie für nahtlose und geschweißte Rohre für Druckbeanspruchungen.

### Anwendung

Nahrungsmittelherstellung und -verarbeitung; Anlagen für die Herstellung, Lagerung und Transport von Milch, Bier, Wein und anderen Getränken; Küchengerät, Essbesteck und -geschirr; Rohre und Fassadenverkleidungen; Türen und Fensterrahmen.

Der Stahl ist im Lieferzustand beständig gegen **interkristalline Korrosion**; im geschweißten Zustand kann bei höheren Erzeugnisdicken je nach gewähltem Schweißverfahren die Beständigkeit nicht gewährleistet werden.

### Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse in %)

Erzeugnis-Form	C	Si	Mn	P	S	N	Cr	Ni
C, H, P	≤ 0,07	≤ 1,00	≤ 2,00	≤ 0,045	≤ 0,015 <sup>1)</sup>	≤ 0,11	17,00 - 19,50	8,00 - 10,50
L	≤ 0,07	≤ 1,00	≤ 2,00	≤ 0,045	≤ 0,030 <sup>1)</sup>	≤ 0,11	17,50 - 19,50	8,00 - 10,50
T <sub>w</sub>	≤ 0,07	≤ 1,00	≤ 2,00	≤ 0,045 <sup>2)</sup>	≤ 0,015 <sup>2)</sup>	≤ 0,11	17,00 - 19,50	8,00 - 10,50
T <sub>s</sub>	≤ 0,07	≤ 1,00	≤ 2,00	≤ 0,040	≤ 0,015 <sup>1)</sup>	≤ 0,11	17,00 - 19,50	8,00 - 10,50

C = kaltgewalztes Band; H = warmgewalztes Band; P = warmgewalztes Blech; L = Halbzeug, Stäbe, Walzdraht und Profile;

T<sub>w</sub> = geschweißte Rohre; T<sub>s</sub> = nahtlose Rohre

1) Für zu bearbeitende Erzeugnisse kann ein geregelter Schwefelgehalt von 0,015-0,030% vereinbart werden

2) Für Rohre, die ohne Zusatzwerkstoff geschweißt werden, P + S max. 0,040%

### Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur (im lösungsgeglühten Zustand)

Erzeugnis-Form	Dicke mm <sub>max</sub>	Dehngrenze		Zugfestigkeit R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup>	Bruchdehnung		Kerbschlagarbeit (ISO-V) Raumtemperatur ≥ 10 mm Dicke	
		R <sub>p0,2</sub> N/mm <sup>2</sup> <sub>min</sub>	R <sub>p1,0</sub> N/mm <sup>2</sup> <sub>min</sub>		A <sup>1)</sup> % <sub>min</sub> (längs)	A <sup>1)</sup> % <sub>min</sub> (quer)	J <sub>min</sub> (längs)	J <sub>min</sub> (quer)
C	8	230 <sup>3)</sup>	260 <sup>3)</sup>	540 - 750 <sup>3)</sup>	-	45	-	-
H	13,5	210 <sup>3)</sup>	250 <sup>3)</sup>	520 - 720 <sup>3)</sup>	-	45	100	60
P	75	210 <sup>3)</sup>	250 <sup>3)</sup>	520 - 720 <sup>3)</sup>	-	45	100	60
L	160	190 <sup>4)</sup>	225 <sup>4)</sup>	500 - 700 <sup>4)</sup>	45	-	100	-
L	250 <sup>2)</sup>	190 <sup>5)</sup>	225 <sup>5)</sup>	500 - 700 <sup>5)</sup>	-	35	-	60
T <sub>ws</sub>	60	195	230	500 - 700	40	35	100	60

1) Messlänge und Dicke gemäß DIN EN

2) > 160 mm

3) Querprobe, bei Erzeugnisbreiten < 300 mm Längsprobe

4) Längsprobe

5) Querprobe

## Physikalische Eigenschaften

Dichte bei 20 °C kg/dm <sup>3</sup>	Elastizitätsmodul kN/mm <sup>2</sup> bei				Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C W/m K	spez. Wärmekapazität bei 20 °C J/kg K	spez. elektrischer Widerstand bei 20 °C Ω mm <sup>2</sup> /m
7,9	20 °C	200 °C	400 °C	500 °C	15	500	0,73

Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient zwischen 20 °C und

100 °C	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C
16,0 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	16,5 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	17,0 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	17,5 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	18,0 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>

## Warmformgebung / Wärmebehandlung, Gefüge

Warmformgebung		Wärmebehandlung AT (Lösungsgeglüht), Gefüge		
Temperatur °C	Abkühlungsart	Temperatur °C	Abkühlungsart	Gefüge
1150 bis 850	Luft	1000 bis 1100	Wasser, Luft	Austenit mit sehr geringen Ferritanteilen

Für simulierend wärme zu behandelnde Proben sind die Temperaturen für das Lösungsgeglühen zu vereinbaren.

Das Lösungsgeglühen kann entfallen, falls die Bedingungen für das Warmumformen und abschließende Abkühlen so sind, dass die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften des Erzeugnisses eingehalten werden.

Falls die Wärmebehandlung in einem Durchlaufofen erfolgt, bevorzugt man üblicherweise den oberen Bereich der angegebenen Temperaturspanne oder überschreitet diese sogar.

Bei einer Wärmebehandlung im Rahmen der Weiterverarbeitung ist der untere Bereich der für das Lösungsgeglühen angegebenen Temperaturspanne anzustreben, da andernfalls die mechanische Eigenschaften beeinträchtigt werden könnten. Falls bei der Warmumformung die untere Grenze der Lösungsgeglühtemperatur nicht unterschritten wurde, reicht bei Wiederholungsgeglühen eine Temperatur von 980 °C als untere Grenze aus.

## Verarbeitung / Schweißen

Als Standardschweißverfahren für diese Stahlsorte kommen in Frage:

WIG – Schweißen	Lichtbogenschweißen (E)
MAG - Schweißen Massiv-Draht	UP – Schweißen
	Laserstrahlschweißen

Verfahren	Schweißzusatz			
	artgleich		höherlegiert	
<b>WIG</b>	Thermanit JE-308L Si	1.4316	Thermanit HE Si	1.4551
<b>MAG Massiv Draht</b>	Thermanit JE-308L Si	1.4316	Thermanit HE Si	1.4551
<b>Lichtbogenhand (E)</b>	Thermanit JE	1.4316	Thermanit HE	1.4551
	Thermanit JEW/F	1.4316	Thermanit HEW	1.4551
	Thermanit JEW 308L-16	1.4316		
	Thermanit JEW 140K	1.4316		
<b>UP</b>	Thermanit JE	1.4316	Thermanit HE	1.4551
<b>Laserstrahlschweißen</b>	siehe Seite 3			



Bei der Auswahl der Schweißzusätze ist die Korrosionsbeanspruchung mit zu berücksichtigen. Durch die Gussstruktur des Schweißgutes kann es erforderlich werden, einen höherlegierten Schweißzusatz einzusetzen.

Eine Vorwärmung ist bei dem Stahl nicht erforderlich. Eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen ist normalerweise nicht üblich.

Austenitische Stähle haben nur 30 % der Wärmeleitfähigkeit von unlegierten Stählen. Ihr Schmelzpunkt liegt niedriger als bei unlegierten Stählen, daher müssen austenitische Stähle mit geringerer Wärmezufuhr als unlegierte Stähle geschweißt werden. Um bei dünneren Blechen Überhitzung oder ein Durchbrennen zu vermeiden, müssen hohe Schweißgeschwindigkeiten angewendet werden. Kupferunterlagen zur schnelleren Wärmeabführung sind zweckmäßig, wobei zur Vermeidung von Lotrissigkeit die Kupferunterlagen nicht angeschmolzen werden dürfen.

Dieser Stahl hat einen erheblich größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als unlegierter Stahl. In Verbindung mit der schlechteren Wärmeleitfähigkeit ist mit größerem Verzug zu rechnen.

Bei der Schweißung von TK 1.4301 müssen alle Maßnahmen, die dem Verzug entgegenwirken (z.B. Pilgerschrittschweißen, wechselseitiges Schweißen bei X-Nähten, Einsatz von zwei Schweißern bei entsprechend großen Bauteilen), im besonderem Maße berücksichtigt werden. Für Erzeugnisdicken über 12 mm ist die X-Naht anstelle der V-Naht vorzuziehen. Der Öffnungswinkel soll 60 - 70° betragen, beim MIG-Schweißen genügen ca. 50°. Eine Anhäufung von Schweißnähten ist zu vermeiden. Heftschweißungen sind mit relativ kleinen Abständen (bedeutend kürzer als bei unlegierten Stählen) voneinander anzubringen, damit starke Verformungen oder Schrumpfungen oder ablösende Heftschweißungen unterbunden werden. Die Heftstellen sollten nachträglich ausgeschliffen oder zumindest von Endkraterissen befreit werden.

Bei TK 1.4301 in Verbindung mit austenitischem Schweißgut und zu hohem Wärmeeinbringen besteht die Neigung zur Heißrissbildung. Die Heißrissneigung kann eingeschränkt werden, wenn das Schweißgut einen geringen Ferritgehalt (Deltaferrit) aufweist. Ferritgehalte bis 10 % wirken sich günstig aus und beeinträchtigen in der Regel auch die Korrosionsbeständigkeit nicht. Es muss in möglichst dünnen Lagen geschweißt werden (Strichraupentechnik), da höhere Abkühlgeschwindigkeiten die Heißrissneigung vermindern.

Ebenfalls zur Vermeidung der Anfälligkeit gegen interkristalline Korrosion und von Versprödungen muss beim Schweißen dieses Stahls eine möglichst schnelle Abkühlung angestrebt werden.

TK 1.4301 ist für das **Laserstrahlschweißen** sehr gut geeignet (Schweißneigung A gemäß DVS Merkblatt 3203, Teil 3). Bei Schweißfugenbreiten kleiner 0,3 mm bzw. 0,1 mm Erzeugnisdicke kann auf die Verwendung von Schweißzusatzstoffen verzichtet werden. Bei größeren Fugenbreiten kann artgleicher Zusatzwerkstoff verwendet werden. Bei Vermeidung einer Oxidation der Nahtoberfläche während des Laserstrahlschweißens durch geeigneten Schleppschutz, z. B. Helium als Schutzgas, ist die Schweißnaht genauso korrosionsbeständig, wie der Grundwerkstoff. Eine Heißrissgefährdung der Schweißnaht ist bei geeigneter Prozessführung nicht gegeben.

Für das **Laserstrahlschmelzschnitten** mit Stickstoff oder -brennschneiden mit Sauerstoff ist TK 1.4301 ebenfalls gut geeignet. Die Schnittkanten weisen nur kleine Wärmeeinflusszonen auf und sind in der Regel frei von Mikrorissen und somit gut umformbar. Bei geeigneter Prozessführung können Schmelzschnittkanten an TK 1.4301 direkt weiterverarbeitet werden. Sie können insbesondere ohne weitere Vorbereitung verschweißt werden.

Bei der Verarbeitung dürfen nur rostbeständige Geräte, wie Stahlbürsten, Pickhämmer usw. verwendet werden, um die Passivierung nicht zu gefährden.

Das Anzeichnen mit ölhaltigen Signierstiften oder Temperaturmesskreiden im Schweißnahtbereich ist zu unterlassen.

Die hohe Korrosionsbeständigkeit dieses nichtrostenden Stahls beruht auf der Ausbildung einer homogenen, dichten Passivschicht auf der Oberfläche. Anlauffarben, Zunder, Schlackenreste, Fremdeisen, Schweißspritzer und dergleichen müssen entfernt werden, um die Passivschicht nicht zu zerstören.

Zur Reinigung der Oberfläche können die Verfahren Bürsten, Schleifen, Beizen oder Strahlen (eisenfreier Quarzsand oder Glaskugeln) angewendet werden. Zum Bürsten sind ausschließlich nichtrostende Stahlbürsten zu verwenden. Das Beizen der vorher gebürsteten Nahtbereiche erfolgt durch Tauch- und Sprühbeizen, häufig werden jedoch Beizpasten oder Beizlösungen verwendet. Nach dem Beizen ist eine sorgfältige Spülung mit Wasser vorzunehmen.

## Bemerkungen

Der Werkstoff kann im abgeschreckten Zustand schwach magnetisierbar sein. Mit steigender Kaltverformung nimmt die Magnetisierbarkeit zu.

## Herausgeber

THYSSENKRUPP MATERIALS EUROPE GMBH  
Technischer Verkauf / Qualitätsmanagement  
Postfach 12 02 08  
45313 Essen

## Literaturhinweis

DIN EN 10088-3 : 2005-09  
DIN EN 10216-5 : 2004-11  
DIN EN 10217-7 : 2005-05

DVS Merkblatt 3203, Teil 3

Böhler Schweißtechnik GmbH (ehemals Böhler Thyssen Schweißtechnik GmbH: Schweißzusätze)

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei;      Edelstahl Rostfrei, Eigenschaften, Verwendungen; Januar 1994  
Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei; Januar 1994

Thyssen Lasertechnik GmbH, Aachen u.a. Laserstrahl- Längsschweißen von Profilen aus nichtrostendem Stahl.

Thyssen Lasertechnik GmbH, Aachen u.a. Laserstrahlschmelzschnneiden von nichtrostenden Stählen.

## Wichtiger Hinweis

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung.

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen. Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte können wir nicht übernehmen.